## 数码管基础循环显示说明

## 1 功能简述

- F1 开发板上共有 8 个数码管。本练习要求实现计数器功能,具体要求如下:
- 1) 复位时,数码管显示 0.
- 2) 复位后,每过一秒,数码管的值变化,其先后显示0246813579,然后一直循环。

## 2 信号列表

信号名	I/O	位宽	说明
clk	I	1	系统工作时钟 50MHz
rst_n	I	1	系统复位信号,低电平有效
			数码管显示信号,共8位。由低到高,分别表
segment	О	8	示数码管的 a,b,c,d,e,f,g,点。当该比特为 0 时,
			表示点亮相应位置;为1时熄灭。
			数码管选择信号,共8位,由低到高,分别对
seg_sel	0	8	应 8 个数码管。当该比特为 0 时,将 segment
			的值赋给对应的数码管。